骨子表 (2022 版) 鋼構造及びコンクリート Ⅲ問題用 (R01 Ⅲ-3) インフラシステムの海外展開

問題	問題分析	解決の方向性	実現上のハードル	リスク対応の具体策
現状の分析、あるべき状態との差異 立場を明確に	問題の発生原因 多面的に内容と共に示す	解決の方向性、すべきこと 1つ挙げ複数の解決策を述べる	具体化した際に起こる別の問題 (2 次リスク) ※共通して新たに生じるリスク	制限事項への対応も踏まえた具体的な提 案内容 ※専門技術を踏まえて回答
1) 国内インフラ新設市場の縮小・技術継承、技術開発の場が減少・新設から維持へのシフト・少ないパイの奪い合い 2) 国外インフラ市場の増大・アジア、アフリカでの投資増加・欧米での高度インフラ投資増 3) 海外インフラ市場への参入が不十分・伸び代が大きい海外市場への参入が必要	海外インフラ市場への参入が進まない原因  1) 異なる商習慣、契約手法の存在  2) 言語、文化、宗教等の壁  3) 事業リスクの存在  4) 人材の流動化が激しく人材確保が困難	1) 商習慣、契約手法への対応 国際契約約款(FIDIC)への対応 ターンキー型契約への対応 コンソーシアム方式への対応 CM 方式への対応 2) 異文化への十分な理解 コミュニケーションの実施 文化、国情の理解 我が国流を押しつけない		
		<ul> <li>3) 事業リスクの低減 カントリーリスクの洗い出しと対策 リスク移転(保険) 各国法令や技術基準の理解 リスクに明るい人材の確保</li> <li>4) 熟練を必要としない工法の採用 Pca 化の推進 ユニット化、機械化の推進</li> </ul>	初期費用が割高、生産設備が必要 Pca 化技術の漏洩 新たな技術が必要	全体最適化の採用 雇用契約への罰則明示 ICT (AR、MR、VR、BIM/CIM) の活 用